

Betriebsanweisung gem. GefStoffV

Nr. _____ Betrieb / Abteilung _____ Datum _____ Unterschrift _____

Arbeitsplatz, -bereich, Tätigkeit _____

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Thomsit Profileistenkleber

Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/Vorstriche aromaten- und methanolfrei

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Leichtentzündlich.

Reizt die Augen und die Haut.

Dämpfe sind schwerer als Luft und können in größeren Entfernungen zur Entzündung führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren sowie weder essen, trinken, schnupfen noch rauchen!

Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Hautpflegemittel (rückfettende Creme) nach der Arbeit verwenden! Beim Verarbeiten, vor allem im Bodenbereich, immer für Frischluftzufuhr sorgen. Austretende Dämpfe direkt an der Entstehungsstelle absaugen. Rauchen und offene Flammen sind zu vermeiden. Gefäße nicht offen stehen lassen. Ex-geschützte Ventilatoren verwenden, elektrische Geräte wie z.B. Klingeln abstellen, Geräte vom Netz trennen. Hinweis auf Explosionsgefahr und Rauchverbot aufstellen. Bei Spritzgefahr sind die Augen durch Gestellbrille zu schützen. Für den Schutz der Haut/Hände gibt es keine geeigneten Handschuhe. Unbedeckte Körperteile während der Arbeit mit fettfreier bzw. fettarmer Hautcreme schützen. Bei Grenzüberschreitung zum Schutz der Atemwege umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden, vor allem wenn Aceton und Methylacetat enthalten sind.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Nach Verschütten mit einem Spachtel in ein Leergebinde aufnehmen, aushärten lassen und wie unter „Entsorgung“ beschrieben behandeln. Reste z.B. mit Sand abstreuen und mechanisch entfernen. Beim Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. Das Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation muss vermieden werden (wassergefährdend – WGK 2).

ERSTE HILFE



Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten. Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Nach Augenkontakt 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keinen Verdünner o.ä. verwenden! Nach Einatmen, Verletzten an frische Luft bringen. Atemwege freihalten, Fremdkörper, Erbrochenes entfernen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Atmung, Puls überwachen! Arzt verständigen!

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung als besonders überwachungsbedürftiger Müll. Nicht ausgehärtete Produktreste (Abfallschlüssel 55905), sowie Verpackungen mit nicht ausgehärteten Produktresten (Abfallschlüssel 35106 oder 57127). Ausgehärtete Produktreste sowie Verpackungen mit ausgehärteten Produktresten können als Hausmüll (Abfallschlüssel 912) oder als Baustellenabfall (Abfallschlüssel 91206) entsorgt werden. Restentleerte Verpackungen (spachtelrein/tropffrei) werden über Duale Entsorgungssysteme wiederverwertet. Wassergefährdungsklasse WGK 2).